

# BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



Asserbo By Vandværk  
Sekretariatet  
Nyvej 6 A  
3360 Liseleje

**Analysereport 181001-9**  
**1. oktober 2018**  
**Blad 1 af 1**

Att: Allan



**Prøvetager:**           **Laboratoriet (DS/ISO19458)**

## MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

Prøvelokation	Dato	Kl.	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml
Stor RV-tank	28-09-18	09:39	11,5	< 1
Lille RV-tank	28-09-18	09:33	11,8	< 1
Afgang, værk	28-09-18	09:45	11,0	< 1

Metode:           Colilert

Vandkvalitetskrav iflg. BEK. 1068:  
Taphane

i.m

Ingen påvisning af *E. coli*



Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. # vejledende fra BEK 802.