

(04) ANDET

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Asserbo By Vandværk
Sekretariatet
Nyvej 6 A
3360 Liseleje

Analysereport nr. 20180606/005

10. juli 2018

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	9,8	°C
Prøvested: DGU 186.620 P 2		
Prøvedato: 2018-05-08 Kl. 07:34		
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11		

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,2	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	mS/m	77,6	DS/EN27888	2%
NVOC	C mg/l	2,3	SM5310	12%
Jern, total	Fe mg/l	1,0	ICP-OES	5%
Nitrat	NO ₃ ⁻ mg/l	15	DS/EN10304	5%
Ilt	O ₂ mg/l	1,4	DS/EN 5814	5%

--	--	--	--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra Bek. 1147 af 24/10/2017.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017)

Karin Spanggaard, EH, laborant