

**(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL****DONS**lab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Asserbo By Vandværk**  
**Sekretariatet**  
**Nyvej 6 A**  
**3360 Liseleje**

Analyserapport nr. 20170517/014  
 22. maj 2017  
 Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Afgang, værk Asserbo By Vandværk
Temperatur	9,4 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Let gullig	
		Prøvedato: 2017-05-11 Kl. 10:28
		Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C pr.ml	9	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	1	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U <sub>rel</sub>
Farvetal Pt mg/l	14 !	5	DS/EN7887	5%
pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	69,0	>30	DS/EN27888	2%
NVOC C mg/l	3,9	4	SM5310	5%
Jern, total Fe mg/l	0,077	0.1	ICP-OES	5%
Mangan Mn mg/l	0,001	0.02	ICP-OES	5%
Ammonium NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	< 0,02	0.05	ISO 7150/1	3%
Klorid Cl <sup>-</sup> mg/l	60	250	DS/EN10304	1.5%
Fluorid F <sup>-</sup> mg/l	0,18	1.5	DS/EN10304	3%
Sulfat SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l	72	250	DS/EN10304	1.5%
Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	6,7	50	DS/EN10304	2.5%
Nitrit NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	< 0,002	0.01	DS/EN 26777	1.5%
Fosfor, total P mg/l	0,11	0.15	DS292	5%
Ilt O <sub>2</sub> mg/l	11		DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.